

848 MODUL DE SENSOR PENTRU VIAȚĂ


Senzorul de ridicare 848 este un senzor care detectează mișcarea unei mașini parcate. Trebuie să fie conectat la modulul ultrasonic al alarmei. Dacă modulul cu ultrasunete este în prezent instalat, utilizați cablajul existent.

Conectați modulul senzorului de ridicare după cum urmează:



Fir roșu (1): conectați firul roșu la conectorul cu trei pini care vine de la unitatea de control (pozitiv +12V).

Fir negru (2): conectați firul negru la conectorul cu trei pini care vine de la unitatea de control (negativ).


Fir albastru (3): conectați firul albastru la conectorul cu trei pini care vine de la unitatea de control (trimiteră de protecție la scurtcircuit).



Senzorul trebuie montat în interiorul mașinii în poziție orizontală sub capac. Trebuie să fie fixat cu un șurub sau velcro adeziv pentru a nu se mișca. Dacă plasarea nu este corectă, senzorul nu va funcționa corect.





Dacă nu este posibilă repararea exactă pe poziție orizontală, este posibilă o pantă maximă de 10° (vezi figura de mai jos).



Descrierea funcțională

După finalizarea tuturor conexiunilor electronice, armați alarma cu transmițătorul. Senzorul nu detectează mișcarea timp de 10 secunde. După acest timp, senzorul înregistrează poziția mașinii și activează sistemul în caz de abatere de până la 1°. Este capabil să detecteze din nou mișcarea imediat după un ciclu de alarmă.



Specificații tehnice

Tensiunea de alimentare 9-15 V
Consumul de curent activ al senzorului 0,8mA
Temperatura de operare -40/85 ° C
Interval de detecție pe două axe X, Y
Sensibilitate maximă 1° +/- 0,3°
Unghiul de detecție +/- 90°

Garantie este supusă instalării de către un centru de service calificat.

Notă: Producătorul și importatorul nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate de instalarea incorectă.

Producător:

Laserline

Via Don Locatelli, 51 20877 RONCELLO - (MB) Italia

Importator; S.M.Power Kft.

2310

Szigetszentmiklós

Csepeli út 15

Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen.